

## USB 线传程序的步骤


USB 线类型：2A 电流以上的安卓电源数据传输线




上传出来的程序为 exob 文件格式，需要通过 EBPro 软件**反编译**之后才能打开。

### 一、安装 USB 驱动：


1.电脑与屏用 USB 线连接，然后进入到电脑的设备管理器，找到 weintek HMI，  
如图 （weintek HMI i series 为驱动程序）




2.双击 weintek HMI 驱动程序，选择更新驱动程序。



3.弹出的提示对话框选择第二项, 查看驱动的安装路径, 将安装路径指定为编程软件安 装目录下的 usbdriver 文件夹, 然后点【下一步】。如下图:





路径指定正确后，点选下一步完成安装。



## 二、下载程序

步骤 1.打开 EBProV600 软件→打开要下载的程序→编译程序→单击【工程文件】 菜单→单击【下载】。如图：



步骤 2.输入下载程序密码，默认是 111111，勾选字体、韧体，勾选下载后启动工程画面，然后点【下载】。如图：




### 三、上传程序方法

#### 1、打开 EBPro 软件找到上传按钮



2、输入上传程序密码，默认是 111111，选择 HMI 型号，指定工程文件存放路径， 点击上传



上传出来的程序为 exob 文件格式，需要通过 EBPro 软件反编译之后才能打开。

如果上传的文件叫 MT8000，那么把文件名字改成 MT8000.exob 反编译打开